

delta



**Руководство пользователя
Тепловизионный прицел
Серии TWS PRO**



delta

1. ОПИСАНИЕ

Серия TWS PRO - это профессиональный и недорогой тепловизионный прицел, который можно установить на различное огнестрельное оружие для ночной охоты и наблюдения за целью. Его компактный размер и легкий дизайн делают его удобным в транспортировке. Основное преимущество - это длительная автономная работа, отличная способность обнаруживать, распознавать и идентифицировать объекты или цели быстро и легко. В устройствах Delta используется тепловизионный модуль собственного производства.

Серия TWS PRO эффективная на близких и дальних дистанциях независимо от времени суток и погодных условий.



2. АККУМУЛЯТОРНЫЙ ОТСЕК

- Откройте крышку аккумуляторного отсека против часовой стрелки согласно схеме на обложке.
- Установите батареи правильно как показано на рисунке.
- Закройте и нажмите на крышку аккумуляторного отсека, и закрутите по часовой стрелке.
Удостоверьтесь что крышка установлена правильно.



ВНИМАНИЕ!

- Существуют риски использования перезаряжаемых батарей из-за плохого качества.
Пожалуйста, не используйте батареи разных типов или батареи с разным уровнем мощности.
- Серия TWS PRO поддерживает внешнее питание через кабель Type-C со значком USB (отображается на экране).

Иконки	Функции
	Индикатор режима калибровки затвора. Его можно переключить между A и M.
	Индикатор масштабирования изображения. Он может быть переключен между X1, X2, X3 и X4.
	Профиль и индикатор выбранного расстояния. Его можно переключать между P1, P2, P3, P4 и P5. Расстояние также можно редактировать.
	Режим ультра чёткости , используется в условиях дождя, снега, высокая влажность ВКЛ/ВЫКЛ
	Индикатор цвета палиитры. Его можно переключить между белым горячим, черным горячим, красным горячим, Сепия и радугой.
	Индикатор LRF. Находясь в режиме LRF, он может быть показан. Измеримое расстояние инкреминатора расстояния показывает текущее расстояние. Расстояние указано красным цветом
	Индикатор видео. ВКЛ/ВЫКЛ.
	Индикатор батареи. 10%, 50%, 70% и 100%. Выбор напряжения источника питания 4,8 или 6 вольт

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

3.1 ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Когда устройства выключено, нажмите и удерживайте кнопку **Θ** в течение 3 секунд и ждите, пока не появится тепловое изображение. Когда устройства включено, нажмите и удерживайте кнопку **P** в течение 5 секунд, пока не появится меню параметров выключения, выберите «√» для выключения и «X» для отмены. Затем коротким нажатием центральной кнопки (**M**) , подтвердите выбор.



3.2 ДИОПТРИЙНАЯ НАСТРОЙКА

После загрузки устройства вращайте кольцо фокусировки и регулировку окуляра, что позволит получить самое четкое изображение.

3.3 НАСТРОЙКА ФОКУСНОГО РАССТОЯНИЯ

Фокусировка выполняется вращением регулировочного кольца объектива.

3.4 КАЛИБРОВКА

Короткое нажатие кнопку (**C**) для коррекции затвора и длительное нажатие для коррекции фона.


3.5 Режим ожидания

Нажмите кнопку включения (**Θ**) и "**M**" одновременно, чтобы переключить устройство в режим ожидания . Устройство может проснуться , нажав любую кнопку .



4. КОНТЕКСТНОЕ МЕНЮ

В обычном режиме отображения кратковременное, нажмите кнопку "M", чтобы вызвать контекстное меню. Страница включает в себя режим изображения, резкость изображения/чувствительность изображения , E-zoom, яркость дисплея, цвет сетки, рисунок сетки.



Строка состояния расположена в нижней части экрана, а значки информации отображаются внизу .

4.1 Меню

Система DELTA имеет 2 страницы меню быстрого доступа. Коротко нажмите кнопку M, чтобы переключиться в порядке "отображения в режиме реального времени - первое меню быстрого доступа - второе меню быстрого доступа - выйти". Первая страница включает в себя ZOOM и SHARPNESS (ЧЕТКОСТЬ) , а вторая страница включает в себя PALETTE (ПАЛИТРЫ) и BRIGHTNESS (ЯРКОСТЬ) . Коротко нажав кнопку ⓧ или кнопку C, чтобы переключаться между двумя элементами функции на одной странице. Короткое нажмите кнопку A или кнопку B, чтобы настроить значение выбранного элемента.

4.2 Режимы

- Элемент ZOOM (УВЕЛИЧЕНИЕ) имеет 4 уровня: X1, X2, X3 и X4. При регулировке значения масштабирования изображение будет увеличено с помощью прямоугольника по центру, а прямоугольник будет увеличен с одинаковой скоростью.
- Элемент SHARPNESS (ЧЕТКОСТЬ) имеет 5 уровней. При регулировке значения этого элемента значение резкости изображения будет вращаться от малого к большому.



- Элемент PALETTE (ПАЛИТРЫ) имеет 5 вариантов: белый горячий, черный горячий, красный горячий, сепия и радуга.
- Элемент BRIGHTNESS (ЯРКОСТЬ) имеет 5 уровней. При регулировке значения этого элемента яркость экрана меняется от темноты к свету.



5. ГЛАВНОЕ МЕНЮ



В режиме изображения в режиме реального времени нажмите кнопку **M** в течение 3 секунд, чтобы войти в меню системы. Навигационная планка находится в верхней части экрана и содержит 11 элементов функции. Короткое нажмите кнопку **A** или кнопку **B**, чтобы переключаться между элементами системного меню, и кнопкой короткого нажатия **M**, чтобы войти в выбранный пункт меню. После настройки значения системного меню, долго нажмите кнопку **M** в течение 3 секунд, чтобы выйти из системного меню.

5.1 Ультрачёткий режим

Ультрачёткий режим (Ultra-Clear) даст больше детализации изображения в суровых погодных условиях, таких как сильный туман, дождь и снег.



5.2 Режим калибровки

Режим калибровки. переключает режим калибровки затвора между Auto (A) и Manual (M). В режиме автоматической калибровки ручная калибровка не будет срабатывать, а в автоматическом режиме нажмите кнопку Ⓛ и кнопку "C" одновременно для калибровки вручную. Значок значка *status bar* изменяется соответствующим образом.




5.3 Режим картинка в картинке

Картинка-в-картинке (PIP). Включите функцию PIP ON/OFF. В то время как вы включите это, небольшое изображение будет по центру в верхней части и соотношение зум его в два раза текущее соотношение зум.



5.4 Калибровка битых пикселей

Калибровка битых пикселей (Bad Pixel). Нажмите кнопки (A, B, , C), чтобы навести на плохой пиксель, перемещая курсор по X и Y направлениях (длинное нажатие может двигаться курсор быстрее). Отметьте выбранный пиксель как плохой пиксель и нажав кнопку M. После маркировки всех плохих пикселей, нажмите кнопку Θ и С одновременно, чтобы включить интерактивный интерфейс для подтверждения. Вы можете выбрать "ДА" или "НЕТ", чтобы удалить все плохие отмеченные пиксели или выйти без сохранения .




5.5 Тип сетки

Тип сетки. Выберите желаемую сетку из представленных в меню . Кроме того, вы также можете выбрать цвет сетки: в черном, белом, красном и зеленом (цвет центральной креста противоположен цвету других линий).





5.5 Тип сетки



5.5 Цвет сетки



5.6 Профиль/Пользователь или выбор винтовки

Переключает между 5 профилями (P1, P2, P3, P4, P5), который имеет свой собственный тип сетки и 5 расстояний пристрелки каждого расстояния, сетка должна перемещаться. При переключении профиля значок изменяется соответствующим образом.



5.7 Пристелка на оружии. Обнуление




Нажмите кнопку М, чтобы войти в меню обнуления. На экране отображается 5 расстояний текущего профиля.



Нажмите кнопку **A** или **B**, чтобы переключаться между расстояниями. Нажмите кнопку **M**, чтобы отредактировать выбранное значение расстояния (0м-999 м) и введите нужное для вас расстояния.



Короткое нажатие кнопок **A** или **B**, чтобы переключить цифру , короткое нажатие кнопок **◐** или **C**, чтобы увеличить или уменьшить число текущей цифры. После завершения редактирования расстояния нажмите кнопку **M**, чтобы войти в меню регулировки положения сетки.



Нажимайте четыре кнопки (стрелки) (A/B/⊕/C), чтобы настроить координаты смещения X и Y соответственно. После завершения редактирования расстояния нажмите кнопку M-масштабирование изображения будет автоматически сохранено по X/Y.



Значение координат будет отображаться в сантиметрах и точностью до одного миллиметра. После регулировки положения сетки, нажмите и удерживайте кнопку M для сохранения. Текущая калибровка расстояния завершена, и она автоматически вернется в меню выбора расстояния.



Переместите курсор на другое расстояние для калибровки или на значок "**Назад**", затем нажмите кнопку **M**, чтобы выйти из меню обнуления и вернуться к интерфейсу навигации системного меню.


5.8 Видеовыход

Включите / выключите состояние видеовыхода. Значок строки состояния изменится соответственно. Подключите видеорекордер к прибору и включите видеовыход для вывода картинки прибора на экран рекордера.



5.9 Калибровка LRF

Коротко нажмите кнопку **M** в положении значка **LRF**, чтобы войти в интерфейс калибровки LRF.



LRF включен и желтый курсор отображается в центре экрана (или в откалиброваном месте в прошлый раз), и указывает целевое местоположение лазера. Нажмите четыре кнопки (стрелки) (**A/B/F/C**), чтобы настроить координаты курсора по отношению к цели LRF. После настройки местоположения курсора нажмите кнопку **M**, чтобы сохранить расположение курсора LRF и выйти из интерфейса калибровки.



5.10 Сброс на заводские настройки

Коротко нажмите кнопку M, чтобы перейти к сбросу интерфейса на заводские настройки и подтверждения. Нажмите кнопку Ⓛ или C, чтобы переключаться между "ДА" и "НЕТ", и нажмите кнопку M, чтобы восстановить заводские настройки или отменить.



5.11 Индикатор батареи



Тип батареи не нуждается в переключении. В соответствии с требованиями, текущая модель батареи 4 AA типа Panasonic eneloop pro -type 2.45 Ah перезаряжаемые и не заряжаемые батареи. Ссылаясь на данный разряд батареи, были составлены пять ключевых точек, отражающих соответствующее напряжение:

>5.2V	4.8V ~ 5.2V	4.4V ~ 4.8V	<4.4V
70% ~ 100%	50% ~ 70%	10% ~ 50%	0% ~ 10%

6. LRF. МЕНЮ ДАЛЬНОМЕРА



В режиме изображения, в режиме реального времени, долго нажимать кнопку "A" для включения режима LRF и выключения режима LRF. Желтый курсор отображается на экране, а значок LRF отображается в строке состояния. 5 расстояний пристрелки текущего профиля отображаются на экране для пользователя, чтобы выбрать. Для того чтобы включить режим измерения , кратко нажмите кнопку "A" , в нижней части экрана появится обозначения " A- LRF " . Активируется автоматический режим измерения .



Чтобы активировать разовое измерения , нажмите кратко кнопку " B " , режим переключится в " B-LRF " (единоразовый режим). Для того чтобы отмерить , кратко нажмите кнопку " B " . Пользователь может нажать кнопку Θ и С, чтобы выбрать желаемое расстояние пристрелки в текущем профиле. В соответствии с выбранным положением-сетка будет отображаться в нужном положении на экране. Нажмите кнопку M, чтобы сохранить расположение сетки и выйти из меню LRF удерживая кнопку "A".

7. НАСТРОЙКА КАЛЬКУЛЯТОРА ТРАЕКТОРИИ ПОЛЁТА ПУЛИ (БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР)

Для правильной настройки «Бал калькулятора» нужно обязательно пристрелять физически первую дистанцию от нулевой поправки .

Пример : первая пристрелка пристреливается на 100 м .

После первой физической пристрелки , нужно пристрелять следующие 4 желаемых для вас дистанций (как пример : от 0 до 1500м,2000м) . Прицелы комплектуются дальномерами до 2000м . Для настройки следующих дистанций есть 2 варианта настройки (пристрелки) .

Вариант 1 : Каждая дистанция настраивается (пристреливается) вручную .

Вариант 2 : Можно пристрелять желаемые для вас дистанции благодаря приложению «Стрелок» или «Стрелок Pro» .

Внимание! Начинающим стрелкам , нужно обратится к профессиональному инструктору .


7.1 ПРИСТРЕЛКА С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ

Для настройки «Баллистического калькулятора» нужно установить на телефон приложение «Стрелок» или «Стрелок Pro» . Пристрелка с помощью приложения





Найти можно в приложение «Play market» , если android или «Apple store» если Iphone.


В самом приложение «Стрелок» , нужно зайти в параметр винтовки .



В этом параметре можно выбрать себе винтовку и написать ее название , для дальнейшей замены и настройки под разные виды винтовок .




После выбора зайдите в параметр настройки прицела.




ВНИМАНИЕ ! Первая пристрелка пристреливается в ручную для точной установки нулевой поправки .



В параметре «Единица измерения кликов прицела», нужно выбрать «см на 100 метрах» .




В следующем параметре «Сетка прицела», нужно выбрать удобную для вас сетку, которой будете пользоваться . В нашем случае мы выберем сетку «TMR, Leupold» .



После этих настроек переходим в настройки параметров «Дистанция пристрелки, м». Выставляем любой метраж который вам нужно пристрелять . В нашем случае 100м .





Дальше переходим в параметр «Высота прицела , см» . В этом параметре нужно указать высоту прицела от ствола . Нужно отмерить дистанцию от средины линзы прицела , до средины отверстия ствола .



Далее , переходим в 2 параметра , вертикальный и горизонтальный клик . Чтобы узнать какое значения имеет 1 клик , нужно зайти в пристрелку в самом прицеле . Нажмите один раз на кнопку передвижения прицельной сетки , где поменяется значение «x» или «y» , по горизонтали или вертикали .

В нашем случае взят прицел «Delta TWS 50 PRO / LRF» у которого один клик «2см» . Записываем параметры .




Ставим в настройках сетка в первой фокальной плоскости (SSP) .

После проделанных действий , жмем на кнопку «Так точно!» .

Переходим в другое меню выбора параметров и нажимаем «Закрыть» , нас выбрасывает на первоначальноё меню приложения. Параметры мы уже ввели , нажимаем кнопку «Вычислить!», где покажет все параметры которые нужно ввести в прицел .

Внимание! В калькуляторе все поправки противоположные ."Верх" - это значение в тепловизоре "вниз" . Точно также и в горизонтальном клике, противоположные значению для тепловизора .



После введения параметров можно пристреливать .

После настройки пристрелки , зайдите в режим дальномера (LRF) в пункте 6 .

Замеряя дальномером (LRF) дистанции , вы нажимаете кнопку (M) «ENTER» , после чего калькулятор траектории полёта пули (Бал Калькулятор) , рассчитает и перестановит прицельную сетку в точку попадания вашей цели.

ВНИМАНИЕ! LRF - может не корректно срабатывает в случаях плохих погодных условий (если влажность выше 85% , дождь, снег, туман).

Для этого повторите измерение .

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	TWS-35 LRF	TWS-50 LRF	TWS-35 XL/LRF	TWS-50 XL/LRF	TWS-50 Pro/LRF		
Микроболометр							
Тип	Не охлаждаются DiVox						
Разрешение,	384x288	384x288	384x288	384x288	640x512		
Размер пикселя, мк	17	17	12		12		
Температурная чувствительность, мК	≤30	≤30	≤30		≤30		
Частота кадров, Гц	50		50		50		
Оптические характеристики							
Объектив	35ммF:1,1	50мм F:1,1	35ммF:1,0	50ммF:1,0	F50mm /1.0		
Увеличение, х	X1,x2,x3,x4	X1,x2,x3,x4	X1,x2,x3,x4	X1,x2,x3,x4	X1,x2,x3,x4		
Цифровой зум, х	X1,x2,x3,x4						
Удаление выходного зрачка, мм	60						
Диоптрийная настройка, D	-5D-4D		-5D-4D		-5D-4D		
Диапазон обнаружения , м (целевой размер: 1.7mx0.5m, P(n)=99%)	~1800	~2000	~2085	~2197	~ 2300		
Дисплей							
Тип	OLED		OLED		OLED		
Разрешение, пикселей	1024*768						
Источник питания							
Тип батареи	4 AA						
Напряжение	3,7v-7,2v						
Внешний источник питания	5V						
Эксплуатационные характеристики							
Макс. время работы (при t=15°C), часов *	5-9		5-7				

Макс. сила отдачи от нарезного оружия, g/s ²	6000				
Степень защиты, IP-код	IP67				
Диапазон рабочих температур, °C	-40~+50				
Лазерный дальномер	✓				
Вес, г/без батарей	600	650	680	750	750
Размер HxBxL, мм	185x60x58	200x60x58	180x62x58	185x62x58	185x62x58
Характеристики дальномера					
Длина волны, нм	905				
Макс. диапазон измерения метры **	1500		2000		
Точность измерения, м	±1-4				

* Фактическое время работы устройства зависит от интенсивности использования

** Зависит от характеристик объекта наблюдения и условий окружающей среды.

Таблица координат смещение прицельной сетки

Один клик = ... см

TWS-35 LRF				TWS-50 LRF			
35	17	384	288	50	17	384	288
X	2.4	cm		X	1.5	cm	
Y	2.4	cm		Y	1.5	cm	
TWS-35 XL/LRF				TWS-50 XL/LRF			
35	12	384	288	50	12	384	288
X	1.5	cm		X	1.00	cm	
Y	1.5	cm		Y	1.00	cm	
TWS-35 Pro/LRF				TWS-50 Pro/LRF			
35	12	640	512	50	12	640	512
X	2.5	cm		X	2.0	cm	
Y	2.5	cm		Y	2.0	cm	